

# FICHE DE SÉCURITÉ

26

1062

## Bromure de Méthyle

Classe 2 - Chiffre énumération 3<sup>o</sup> at)

PLAQUE-ETIQUETTE  
SYMBOLE DE DANGER

### NATURE DES DANGERS

- GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE.
- Risque d'éclatement violent du réservoir en cas d'échauffement, suivi d'explosion éventuelle.
- Risque de brûlures de la peau, des yeux et des muqueuses.
- Risque d'asphyxie.
- Risque d'irritation par inhalation.



### CONSIGNES GÉNÉRALES EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT

1. — Se garer hors des agglomérations.
2. — Arrêter tous risques de feu : moteur, circuits électriques, cigarettes...
3. — Eloigner les curieux et signaler le danger.
4. — Faire prévenir gendarmerie - police et sapeurs-pompiers.
5. — Faire établir, en cas de fuite, un cordon de sécurité.

### EN CAS DE

### CONDUITE A TENIR



### FUITE ou ÉPANDAGE

- Porter un appareil respiratoire autonome isolant et un équipement complet étanche.
- Vérifier la bonne fermeture des vannes.
- Pulvériser de l'eau pour abattre les vapeurs.
- Eviter le rejet à l'égout (pollution).



### INCENDIE

- Lorsqu'il est exposé au feu, refroidir le réservoir à l'eau.



### SECOURSME

- Amener la victime hors de la zone polluée. Tenir au repos.
- Enlever les vêtements et les chaussures souillés.
- En cas de projections oculaires ou cutanées : laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- En cas de brûlures par le froid : protéger la zone brûlée par un pansement stérile.
- En cas de brûlures cutanées par le feu : après extinction, protéger la zone brûlée par un pansement stérile
- En cas de troubles de la conscience : P.L.S. (position latérale de sécurité) et assistance ventilatoire.
- En cas de troubles ventilatoires : ventilation artificielle (méthodes orales ou instrumentales).
- Faire appel à des SECOURS MÉDICALISÉS.

ETABLISSEMENT  
EXPÉDITEUR  
ou  
SERVICE  
DE SÉCURITÉ

Nom :

Adresse :

Téléphone :

26

1062

